GRISO Vibrazioni - Problemi di scarico

Inviato da holger999 - 16/09/2022 09:12

Chiederò in giro, forse ci sono piloti GRISO con esperienze simili?

La parte centrale dello scarico è un'area problematica...

Il supporto è stato saldato già a 20.000 km perché era strappato.

Ora vedo un'altra crepa da stress sulla piastra di fissaggio anteriore del supporto.

Inoltre, sotto l'assetto, davanti all'attacco posteriore di questo assetto, il tubo è crepato quasi tutto intorno.

La saldatura è una possibilità.

Il pezzo non è più disponibile nuovo.

Ora ho trovato un'alternativa, una parte intermedia separata di Agostini.

In questo modo i due gomiti entrano nella parte centrale, che poi scorre dritta... non come il serpente dell'originale.

Qualcuno di voi l'ha installato? Conoscete le crepe come sulla mia parte di scarico?

Saluti

Holger

1a immagine parte originale

2a immagine alternativa Agostini

3. immagine con parte di Agostini

[attachment:3]20220311_131602.jpg[/attachment]

=====

Re: GRISO Vibrazioni - Problemi di scarico

Inviato da holger999 - 16/09/2022 09:13

Guido la mia GRISO con lo scarico ZARD.

Ho ricevuto le seguenti risposte dal ghetto di noi-GRISO:

"""L'Agostini o uno degli altri tubi centrali "dritti" sottraggono alla moto il fondo corsa e la zona centrale e causano una serie di problemi di mappatura. Il rottame che ho appena acquistato e che sto rimettendo a nuovo ha un POS del genere e fortunatamente ho trovato qualcuno disposto a scambiare il suo pretzel con il PCV+AT di cui mi sto disfacendo per poter far funzionare correttamente la mia moto.

Il solito motivo per cui i pretzel si rompono è che la marmitta non è adeguatamente supportata.""""

e:

"""La cosa di Agostini è inutile. Si perde tutta la coppia ai bassi e medi regimi.

Ottenere il tubo centrale Arrow. Presenta alcune piegature"";

Tuttavia, Agostini risponde:

"""Questo componente è molto leggero e non necessita di alcun supporto; la sonda lambda è montata nel proprio foro.

(Questo è ciò che hanno risposto alla mia domanda sul perché lo scarico centrale non ha un supporto, come la parte originale).

Ne abbiamo montati centinaia e non abbiamo mai avuto problemi""";

Per ora sono incerto su quale strada prendere. Naturalmente non voglio che la curva di coppia venga modificata...

solo il braccio dal basso e al centro, questo è ciò che voglio avere e conservare.

Saluti

Holger

=====

Re: GRISO Vibrazioni - Problemi di scarico

Inviato da Oliver 2bak - 20/09/2022 21:37

Io il due in uno di Agostini l'ho avuto montato per tanti anni , mai un problema , ne perdita ai bassi (quantomeno assolutamente ininfluente)

=====