Condensa cruscotto!

Inviato da TreP - 10/02/2011 17:02

---

lo so ragazzi lo so....il problema è noto ed è stato anche molto trattato in passato, ma siccome ora abbiamo una nuova casa credo sia giusto portarlo all'attenzione di tutti!

Il mio Re Nero continua (nonostante i 3 anni compiuti a gennaio) a rompere le scatole con questo problema; anzi da quando ho montato il cupolino il problema si è accentuato notevolmente! praticamente ci sono volte che l'unico elemento che riesco a leggere è il contagiri...ma velocità, ora e quant'altro assolutamente no!!!

Una volta fermata la moto dopo un'oretta tutto scompare!!

Sicuramente il problema è legato all'afflusso dell'aria all'interno del cruscotto che già limitato prima (con leggeri problemi di condensa) col cupolino montato si è accentuato moltissimo!! Pertanto un'eventuale modifica dovrebbe avere, secondo me, una caratteristica tale da permettere all'aria (non all'acqua altrimenti sono 500 euro di danni) di passare.

So che qualcuno ha risolto definitivamente il problema con modifiche artigianali!

Chi mi aiuta??

Ube????!!!!!

==========

Re: Condensa cruscotto!

Inviato da ribelle - 23/05/2013 23:47

Grande e grosso Maresciallooooo!
...Però le due "protuberanze cilindriche" mi spaventano un po'

==========

Re: Condensa cruscotto!

Inviato da buzzisullaguzzi - 24/05/2013 16:35

---

sì capisco dalle foto, ma non riesco a smontare la cover cromata...BHO!

==========