

Spinotto staccato

Inviato da Peppe79 - 10/06/2013 12:54

Salve ragazzi. Togliendo la sella mi sono accorto che c'è uno spinotto staccato. Vi allego 2 foto così capite meglio. Qualcuno sa a cosa serve? Grazie.

=====

Re: Spinotto staccato

Inviato da telemaco - 10/06/2013 22:39

la mia con un pieno fa 250 km poi va in riserva

=====

Re: Spinotto staccato

Inviato da muccopezzato - 10/06/2013 22:45

Poi il rombo pieno di aspirazione si accorda perfettamente ad uno scarico un pò casinista.. 😊

=====

Re: Spinotto staccato

Inviato da Aquilaseduta - 11/06/2013 00:28

Anche io faccio 250 di media ma in config originale

=====

Re: Spinotto staccato

Inviato da telemaco - 11/06/2013 00:29

credo che filtro e via scatolotto non cambi i consumi. prova 😊

=====

Re: Spinotto staccato

Inviato da Aquilaseduta - 11/06/2013 09:13

Se te lo dico è perchè ho provato, ho un bmc in garage c'ho girato 2 pieni e dai 250 sono sceso repentinamente di 50km

di percorrenza sul veloce extraurbano e 70km sul cittadino...mi sembra un attimo troppo; bmc+scatolotto nn tolto ovviamente.

Se poi il problema dipende dalla mancata rimappatura a banco, allora me ne pò fregar di meno, nn ci spendo 400€ se la Griso

va bene senza toccarla 🙄



Re: Spinotto staccato

Inviato da muccopezzato - 11/06/2013 12:39

Anche secondo me i consumi non cambiano.....proboscide con o senza.

Personalmente ho notato che consumo di più col trombone originale x che essendo silenzioso tiro di più le marce.

Re: Spinotto staccato

Inviato da telemaco - 11/06/2013 21:05

@Aquila, da quando siamo sul forum sei davvero il primo che ha riscontrato questo problema 😊

Re: Spinotto staccato

Inviato da Peppè79 - 11/06/2013 22:11

Ho letto che molti in questo forum molti hanno completamente tolto la scatola del filtro dell'aria. Comporta vantaggi consistenti? Un'altra domanda ragazzi: oggi ha iniziato a vibrare fastidiosamente il faro, non tutto con la "cornice", ma solo la parte della lampada. E' già capitato a qualcuno? Potrebbe essersi allentato qualcosa? 🙄

Re: Spinotto staccato

Inviato da telemaco - 11/06/2013 22:45

molti hanno spessorato il faro che con le vibrazioni si rompe (io ne ho già cambiati due). Attento alle 2 viti laterali, vanno strette, ma non in modo eccessivo, altrimenti il faro (vedrò) si spezza

=====