

**Accensione spia service + spia olio.**

Inviato da carlito - 20/03/2011 12:21

---

Capita sempre più spesso che al mio griso dopo averlo messo in moto rimanga accesa la spia olio + si accende la spia service. Dovrebbe essere il bulbo sensore olio, mi date conferma? Inoltre è un operazione semplice da fare da soli? Grazie

=====

**Re: Accensione spia service + spia olio.**

Inviato da aquila60 - 14/08/2018 10:30

---

Facet cod. 7.0001 x attacco fastom, Facet 7.0071 x attacco tipo iniettori.

=====

**Re: Accensione spia service + spia olio.**

Inviato da muccopezzato - 18/08/2018 21:43

---

[www.ebay.it/itm/172511979403](http://www.ebay.it/itm/172511979403)

=====