

Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da Andy - 05/06/2015 16:35

Ciao a tutti!

A qualcuno di Voi è capitato di eseguire il richiamo della Griso 1100 anno 2006 per la sostituzione della coppia conica?!

A me è successo per caso la settimana scorsa. Ho portato la moto alla officina Milleper cento e controllando il numero del libretto nell'archivio Guzzi, è risultato che la mia moto aveva un richiamo mai fatto per la sostituzione della coppia conica!!
.....il bello che la moto non posso ridarmela senza aver fatto questa sostituzione perché è un difetto pericoloso!

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da GriGio - 05/06/2015 16:45

Si, è un richiamo noto.

E' buona regola controllare i richiami fatti prima dell'acquisto di qualsiasi mezzo, sono tutti a sistema e basta andare da un conce col numero di targa.

Però...però...se dal 2006 non è successo nulla...potrei azzardare l'ipotesi che il database non sia stato aggiornato per la tua moto...ma che l'intervento sia stato fatto.

Quanti km ha?

Cmq, controllare (a te) non costa nulla 📄

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da Andy - 05/06/2015 16:51

La moto a 28000 km. Il capo officina ha chiamato il responsabile che ha verificato, e non è mai stato fatto!.....ok che non pago, ma è possibile che a loro costi 3.000 €. l'intervento!?

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da sempregiro - 05/06/2015 17:23

Io sul mio non ne so niente,pero'ho fatto 48.000 km ^o

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da mojito - 05/06/2015 18:37

Scusa andy ma inserendo il tuo numero di telaio in questa pagina ti risulta l'intevento che devi fare?

static.piaggio.com/recall/form-motoguzzi.html

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da Claudio - 05/06/2015 19:58

Il link funziona per moto post 2009

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da mojito - 05/06/2015 20:13

Claudio ha scritto:

Il link funziona per moto post 2009

ecco questo mi era sfuggito... allora mi viene il dubbio di dover fare una telefonata la numero verde

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da Domenico80 - 06/06/2015 01:33

Ricordiamo che i richiami ufficiali sono messi in campo per difetti "potenziali".. non "certi"..

D'altra parte è tecnicamente ed eticamente corretto verificare anche qualora la probabilità di fuori standard sia minima (specie se il potenziale difetto mette a rischio l'integrità dell'utilizzatore).

Poi è chiaro che una casa costruttrice non può avvisare tutti i proprietari successivi al primo pregandoli di portare la moto in un'officina autorizzata..



Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da muccopezzato - 06/06/2015 10:57

i richiami "ufficiali" cioè quelli con richiamo delle moto sono pubblicati sull'apposita gazzeta ufficiale, tra l'altro divertente da leggere. Sono divisi per marchio e della Moto guzzi per la Griso c'è un richiamo per la biella sospensione, dal 2012 al 2013, e bom. Magari perchè i precedenti richiami vengono considerati tutti risolti, ma non so perchè Aprilia ha ancora la Pegaso in richiamo....

www.mit.gov.it/mit/site.php?p=albric&o=vm

EDIT...qui richiamo cardano.....con numeri telaio, SOLO anno costruzione "2005!! richiamiauto.sicurauto.it/moto-guzzi_bre...-griso1100_1125.html

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da Jacopo - 15/06/2015 14:32

Confermo che è un richiamo ufficiale, anche la mia Griso del 2005 l'ha fatto.

Fallo fare e sei sereno.

Jacopo

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da acomp - 15/06/2015 15:29

Domanda: è per i telai da ZGULS00005M111135 a ZGUL6000*6M111712

Il mio ha telaio ZGULS00026M112725: è compreso o no?

Mi verrebbe da dire di sì, ma non sapendo com'è la progressione alfanumerica (e la mia moto è di settembre 2006) non ci metto la mano sul fuoco. Quell'asterisco non riesco ad interpretarlo: ho provato a cercare quel numero di telaio nel sito guzzi, ma dice "errato"; stessa cosa se sostituisco l'asterisco con un numero...

Grazie!

Edit: qui ho trovato informazioni sulla struttura del codice: www.allforall.net/blog/item/guida-al-numero-di-telaio.html

Se non ho capito male, ai nostri fini serve il 10° campo (l'anno) e gli ultimi 6 (il progressivo).



Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da katonik - 15/06/2015 16:08

Scusa ma se il tuo telaio è 6M112725, come fa ad essere compreso nel limite superiore che è 6M111712 ??? Casa mia 112725 è maggiore di 111712....

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da acomp - 15/06/2015 17:02

Il problema è che, quando ho scritto la prima parte, non conoscevo il significato del *; io che ho la deformazione informatica non potevo escludere che l'asterisco significasse "qualsiasi valore"; in tal caso, *6M.... poteva essere 36M... e, quindi, comprendere anche il mio 26M.

Poi, quando ho capito che non l'intero VIM è un progressivo, ma solo le ultime cifre, sono riuscito ad inquadrare meglio la questione...



Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da Andy - 15/06/2015 17:44

Comunque intervento eseguito da 1000%. Costo segnato su fattura con dicitura garanzia 4.350 €. 🗨️

=====

Re: Richiamo sostituzione coppia conica 1100

Inviato da acomp - 15/06/2015 17:54

Un rene... 🗨️

=====