

Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da peppe - 30/11/2020 18:44

Buon Giorno!

Allora ho fatto un guaio !

Beh circa un anno fa' ho installato un indicatore di marcia. Preso il Positivo e il Negativo dalle luci posteriori; preso il segnale velocita' dal sensore, e poi preso il segnale giri motore dalla bobina di destra. Tutto bene, funzionava alla grande per un anno.

Purtroppo il cavo dell'indicatore (messo a destra del pannello di controllo) si e' allentato (colpa mia non ho messo tutte le fascette!), e con un'inversione di 180 gradi si e' pizzicato nel canotto di sterzo, facendo un corto circuito....

Il corto ha generato delle spie di guasto, e poi ha fatto bruciare il fusibile "C" delle bobine.. con relativo spengimento motore !

Riparato il tutto, moto ripartito, ma va solo a un cilindro. La bobina di destra non sembra di funzionare.

Ho la spia "SERVIZIO" attiva, e dal GuzziDiag posso vedere solo un codice:

P0352 -- bobina destra alta (right coil to high)

E' possibile che ho bruciato la bobina? Non penso che ho fatto altri danni perche' l'altro cilindro e bobina funziona normalmente

Sapete come verificare una bobina (a parte cambiarla con quella che funziona..)

Grazie!

Peppe

=====

Re: Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da guido1100 - 01/12/2020 11:59

Certo prendi un multimetro e misura secondario e primario della bobina

Ti allego pagina

=====

Re: Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da Albi - 01/12/2020 15:01

ho da vendere un paio di bobine tolte dal 850, che dovrebbero essere le stesse del 1200, ma informati per esserne sicuro... se ti interessa scrivimi ciao

=====

Re: Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da peppe - 01/12/2020 18:53

Grazie -- stando negli USA mi sa che mi costa di piu' di spedizione... ne ho trovate 2 usate

pinwallcycle.com/product_info.php?products_id=641896

sono le stesse BAE 850 AK.

Speriamo bene...

=====

Re: Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da peppe - 01/12/2020 18:56

Grazie .. non ho trovato quei valori ... leggo:

Suspected Bad Right Coil:

Primary + -, 0.2 Ohms

Secondary + to HT 3273 Ohms

Good Left Coil:

Primary + -, 0.5 Ohms

Secondary + to HT 3269 Ohms

Avevo visto in un altro forum dei valori di 0.5 ohms e 3250 Ohms...

Ne ho trovate 2 usate per 30 dollari.. speriamo bene...

Grazie ancora

Giuseppe

=====

Re: Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da guido1100 - 02/12/2020 12:12

I valori sembrano non corretti.. cambiale , per sicurezza.

=====

Re: Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da peppe - 02/12/2020 22:54

Si ... ho 2 bobine 'usate' che dovrebbero arrivare la prossima settimana...

Spero solo che non ho bruciato nient'altro.... non vedo altri codici con il GuzziDiag...

Grazie, faccio sapere come va.

Giuseppe

=====

Re: Problema elettrico -- bobina destra

Inviato da peppe - 12/12/2020 23:16

Risolto grazie a tutti era la bobina -- ho cambiato anche le candele che hanno 10,000 miglia...

I valori di una bobina "buona" sono:

Resistenza primaria tra i due poli di connessione : 0.6 ohms

Resistenza secondaria tra il polo della candela e polo di connessione: 3150 ohms.

Valori di quella che ho bruciato:

Primary + -, 0.2 Ohms

Secondary + to HT 3273 Ohms

Giuseppe

=====