

Minimo alto a caldo.

Inviato da Grw - 22/10/2021 20:18

Da un po di tempo il Griso mi da questo problema. Ogni tantoe a random a caldo il minimo sale a 2000 giri per poi dopo poco riallinearsi ai 1000 1100... Ho controllato in diagnosi non ci sono errori. Ho resettato i parametri auto appresi ma nulla. Controllato il tps anche se non ho fatto il reset e sembra ok (bisognerebbe verificare mentre fa il problema ma e pressoché impossibile) Non so se su questa moto c e un motorino passo passo o altro. Sinceramente non ho verificato. Ho provato a cercare nel forum qui ma non ho trovato nulla. Problemino solo mio??

=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da enricoblues - 22/10/2021 21:18

ciao

si c'è il motorino passo passo della regolazione del minimo certo . Prova a staccare il connettore e disossidarlo . lo trovi sopra al corpo farfallato .

e poi si va a stepppeeeee seconda cosa verifica se la sonda lamda lavora .

=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da Grw - 23/10/2021 20:43

Grazie controllo il motorino . La lambda lavora. Visto in diagnosi.

=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da peppev10 - 24/10/2021 18:13

Controlla che le viti di bypass siano chiuse

=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da muccopezzato - 24/10/2021 18:31

@Grw.: ricorda che dai "download" puoi scaricare i manuali officina.

=====
Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da Grw - 24/10/2021 20:19

muccopezzato ha scritto:

@Grw...: ricorda che dai "download" puoi scaricare i manuali officina.

Grazie quelli li ho

=====
Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da Grw - 24/10/2021 20:20

peppev10 ha scritto:

Controlla che le viti di bypass siano chiuse

Controllero' quelle e il motorino passo passo quando mi ci metto. Ma se fossero svitate dovrebbe farlo sempre non a random no?

=====
Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da peppev10 - 25/10/2021 09:48

Sul mio Griso, succedeva solo a caldo.

=====
Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da maresciallo - 25/10/2021 15:35

peppev10 ha scritto:

Sul mio Griso, succedeva solo a caldo.

peppev10 cosa è successo????????? 🤔



=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da peppev10 - 25/10/2021 15:49

Ho chiuso le viti di bypass 🤔

=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da maresciallo - 25/10/2021 16:27



=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da enricoblues - 25/10/2021 21:42

peppev10 ha scritto:

Ho chiuso le viti di bypass 🤔

si una delle soluzioni è quella che dice Peppe .

Bisogna poi fare una media tra il minimo e l'allineamento a 3500 giri con il vacuometro .

Perchè se è bene allineata al minimo non strappa e non ha on off .

Se è bene allineata a 3500 sale di giri senza indugi .

A volte non è facile far convivere bene questi due valori .

buon lavoro



=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da Grw - 26/10/2021 20:43

Il Tps che valore deve dare al minimo o comunque farfalle chiuse? a Me da 2.5 2.6 ma da qualche parte ho letto un valore che sembrerebbe una barbarita' tipo 4.7..... Quello potrei resettarlo con il guzzilog ma per ora non ho fatto nulla

=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da peppev10 - 26/10/2021 20:52

Deve essere 4.7.

Fai reset del TPS col GuzziDiag. Tranquillo che non succede nulla.

A questo punto, è essenziale che i corpi farfallati siano correttamente allineati

=====

Re: Minimo alto a caldo.

Inviato da Grw - 27/10/2021 05:53

peppev10 ha scritto:

Deve essere 4.7.

Fai reset del TPS col GuzziDiag. Tranquillo che non succede nulla.

A questo punto, è essenziale che i corpi farfallati siano correttamente allineati

Ok grazie . Mi sembrava tanto ma effettivamente avevo letto quello. Appena ho un attimo lo faccio

=====