

Battito all'avviamento

Inviato da 87luca - 03/07/2012 21:43

Ciao a tutti! 🙏

Domandona: ho notato da un pò di tempo che all'avviamento a motore freddo, per i primi 1/2 secondi si sente dal basamento un battito come se non andasse immediatamente in pressione l'olio; a caldo nessun problema...

olio ENI MotoGP 10W60 da 7000 km , prima avevo il Bardahl...

Troppo viscoso a freddo? se fosse così quest'inverno cosa fa, diventa miele? 🇮🇹

Pompa olio che si scarica lentamente durante la sosta? spero di no eh 🇮🇹

Altro???

Comunque non si è mai accesa la spia della pressione olio e non c'è nessun errore sul cruscotto...

=====

Re: Battito all'avviamento

Inviato da marco76 - 04/07/2012 11:13

di solito il battito che proviene dal basamento è dovuto all'usura delle bronzine, però in questo caso dovrebbe sentirsi anche dopo a motore caldo, vediamo cosa dicono gli esperti 🙏

=====

Re: Battito all'avviamento

Inviato da 87luca - 04/07/2012 19:38

Lo fa solo per 1 o 2 secondi all'avviamento a freddo...a caldo è perfetto

=====