

## Rumore

Inviato da nessunokzy - 16/07/2012 19:08

---

Salve, ho notato che dopo aver cambiato l'olio ( AGIP racing 10/60+ filtro) e aggiungendo un 10\*100 di rothen extra soprattutto a freddo x uno/ due secondi all' accensione si sento battere le valvole come se non gli arrivasse l'olio!! Poi torna tutto nella norma!

Consigli?

Grazie

=====