

## Lucidatura scarichi ossidati

Inviato da Grisonerviso - 06/07/2018 08:47

---

Ciao a tutti, questo è il mio primo post, ho ripreso in mano la moto dopo molto tempo, e dopo averla portata dal meccanico al rientro mi sono accorto di dover pulire gli scarichi, un tempo lo facevo a mano ma adesso l'ossidatura è in punti dove non arrivo, sapreste dirmi se con una buona manualità sia possibile smontare gli scarichi per la pulizia o se è un lavoro sconsigliabile da farsi da solo ?

smontandoli potrei fare una pulizia a regola d'arte ma ho un po paura di far danni

grazie in anticipo per l'aiuto

p.s

ho usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla con le parole chiave "lucidatura" o "pulizia";

=====

## Re: Lucidatura scarichi ossidati

Inviato da MarchesedelGrillo - 06/07/2018 08:59

---

affina la tecnica di ricerca.....sul forum trovi tutto

[www.grisoguzzi.it/griso-guzzi-forum/gara...vatoconsigliate.html](http://www.grisoguzzi.it/griso-guzzi-forum/gara...vatoconsigliate.html)

qui c'è gente che ha sprecato i migliori anni della gioventù a lucidare gli scarichi della moto.....

=====

## Re: Lucidatura scarichi ossidati

Inviato da Grisonerviso - 06/07/2018 09:15

---

grazie non lo trovavo !! bellissimo post !!!

=====

## Re: Lucidatura scarichi ossidati

Inviato da Criminal - 06/07/2018 11:04

---

smontare è un attimo..l'importante è rimontare e serrare nella maniera giusta...basta un po di accortezza

=====

**Re: Lucidatura scarichi ossidati**

Inviato da doppiabi - 06/07/2018 11:31

---

**Grisonerviso ha scritto:**

grazie non lo trovo !!quando usi il cerca nel forum, in trova argomenti da , toglì 1 anno fa e inserisci la dicitura qualsiasi data 

=====

**Re: Lucidatura scarichi ossidati**

Inviato da telemaco - 06/07/2018 18:28

---

troppa fatica, lo faccio fare al meccanico

=====

**Re: Lucidatura scarichi ossidati**

Inviato da Domenico80 - 06/07/2018 20:52

---

lo ho dimenticato la questione con i collettori Arrow in titanio: bellissimi, scenici e basta una passata di numero scottex e WD40.. 



**Re: Lucidatura scarichi ossidati**

Inviato da muccopezzato - 06/07/2018 22:09

---

io continuo col mio metodo funzionale...: dove fà le macchie nere o se incrostato tanto, lo passo con la spugna abrasiva nera, a grana fine, che però li lascia leggermente satinati, ma basta una fregata energica con un qualsiasi &quot;inoxbrill&quot; per farli lucidi specchiati.....titanio e bende no...

=====