

Modifica bulbo olio

Inviato da VTwin - 02/08/2020 17:12

Ciao a tutti, vorrei risolvere definitivamente il problema del bulbo olio.. al momento viaggio con una media di 1 pezzo a stagione, ma non è tanto per il costo, quanto per la rottura di alzare il serbatoio e metterci mano. Insomma ho provato cambiando i connettori del sensore, ma irrimediabilmente ogni volta che prende acqua va in corto. Ho provato a sigillare in qualche modo il connettore usando silicone e cavo termo restringente, ma nulla di fatto.

Ho trovato un sensore che ha il connettore sulla base con l'alloggiamento per il parapolvere. Qualcuno di voi sa dove poter acquistare il connettore femmina?

Sensore marca Facet. Io sono a Castano Primo (Mi)

Grazie

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da MarchesedelGrillo - 03/08/2020 16:16

ma hai provato a comprare un sensore alternativo? magari qualcosa di concorrenza, vai da un ricambista auto. Credo che il pezzo sia in comune con molte fiat degli anni passati....

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da GrisoCityeNon - 04/08/2020 23:16

Qualche anno fa me lo hanno sostituito con lo stesso tipo che monta l'sp 1000 da allora mai avuto più problemi

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da grisorock - 05/08/2020 09:13

Quando si dice che la tecnologia avanza..... 

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da VTwin - 06/08/2020 15:00

Grazie a tutti per le risposte! Al momento ho girato diversi posti ma nessuno rivende il connettore.

La cosa migliore che ho trovato è questa in foto

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da mojito - 06/08/2020 15:17

VTwin ha scritto:

Ciao a tutti, vorrei risolvere definitivamente il problema del bulbo olio.. al momento viaggio con una media di 1 pezzo a stagione, ma non è tanto per il costo, quanto per la rottura di alzare il serbatoio e metterci mano. Insomma ho provato cambiando i connettori del sensore, ma irrimediabilmente ogni volta che prende acqua va in corto. Ho provato a sigillare in qualche modo il connettore usando silicone e cavo termo restringente, ma nulla di fatto.

Ho trovato un sensore che ha il connettore sulla base con l'alloggiamento per il parapolvere. Qualcuno di voi sa dove poter acquistare il connettore femmina?

Sensore marca Facet. Io sono a Castano Primo (Mi)

Grazie

potrebbe esser questo

www.ebay.it/itm/connettore-iniettore-ini...8:g:HPsAAOSwb9Rd17F9

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da peppev10 - 06/08/2020 16:58

Occhio! Un connettore così cicciotto potrebbe non andare bene. Lo spazio è limitato

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da aquila60 - 08/08/2020 12:48

Quando è partito il mio sul 1200 Sport, ho fatto esattamente il contrario. Tolto quel connettore in quanto

il nuovo sensore ha attacco fastom, presi fastom femmina e via. Ho riusato il cappuccio originale bloccandolo, nella parte alta, con una fascetta.

Zero problemi.

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da peppev10 - 08/08/2020 12:55

Idem sul mio ex-Griso

=====

Re: Modifica bulbo olio

Inviato da aquila60 - 08/08/2020 13:03

Occhio all'esagono, anch'io avevo preso quel ricambio perché la mia aveva il connettore che non trovi. Per scoprire che é da 24 ed, anche modificando una chiave, non sono riuscito a stringerlo.

L'originale é da 21 mm..

=====