

Vibraz.

Inviato da nessunokxzy - 06/02/2011 18:49

Salve,

La mia griso 8v intorno i 3500/4000 avverto vibrazioni sul manubrio che credo prima non sentivo. Ho letto che possono essere causate da una errata impostazione dei corpi farfallati bo! Oppure sto in fissa lo ha sempre fatto?

=====

Re: Vibraz.

Inviato da Corsaro - 08/02/2011 09:26

e attenzione per chi come me monta le RoadSmart.....vanno un pelino più alte di pressione rispetto al prescritto da libretto ☺

=====

Re: Vibraz.

Inviato da Beppo - 08/02/2011 21:57

anche le 2ct pp devono essere un po' più gonfie ...

forse per questo che non avevo creduto alla soluzione di Mic (che passa sovente in pellegrinaggio in quel di Mandello)

=====

Re: Vibraz.

Inviato da phabiophoto - 08/02/2011 23:00

Mi piacerebbe sapere chi è quel genio di gommista che ti ha fatto le pressioni così alte...almeno lo evito:P ☺

=====

Re: Vibraz.

Inviato da Corsaro - 09/02/2011 00:59

ciao phabiophoto.....ti riferisci al mio post ²

=====

Re: Vibraz.

Inviato da marco76 - 09/02/2011 09:14

no Corsaro si riferisce sicuramente a questo **nessunokzy ha scritto:**

... vado a verificare e pensate un Po! Aveva la post. A 3,2 l anteriore a 2,9!! Ripristinato il tutto e la vibra e' sparita!!

=====

Re: Vibraz.

Inviato da phabiophoto - 11/02/2011 22:20

confermo

=====